

Акт №10

**регулярного визуального, функционального, ежегодного основного осмотра и
проверки оборудования детской игровой, спортивной площадки
(нужное подчеркнуть)**

от 28.09.2022 г.

Комиссия, назначенная приказом и. о. директора МБОУ «Перемская ООШ» от 17 января 2022 г. № 15 осмотр игровой спортивной и детской площадки по адресу с. Перемское ул. Школьная д.3.

В результате осмотра установлено:


Поверхность спортивной площадки: специальное покрытие


Поверхность детской площадки: грунт, без специального покрытия


№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
	Крепление для сетки волейбола	удовлетворительно	Не выявлено		
	Тренажеры, турники	удовлетворительно	Не выявлено		
	веранда	удовлетворительно	Не выявлено		
	горка	удовлетворительно	Не выявлено		
	песочница	удовлетворительно	Не выявлено		
	качели	удовлетворительно	Не выявлено		
	домик	удовлетворительно	Не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского оборудования подтверждают его комплексность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  / Гроссманова А.А.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии  / Березушкина С.А.
(Подпись) (Ф.И.О.)

 / Васильева Н.А.
(Подпись) (Ф.И.О.)

 / Пашоричева Н.Д.
(Подпись) (Ф.И.О.)